

Chère Madame et Cher Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez désormais envoyer gratuitement de la poussière d'affûtage au recyclage.

En raison de soutien massif à notre premier courriel au sujet du recyclage de la poussière d'affûtage de tungstène, nous avons choisi de faciliter davantage votre travail de revendeur ainsi que de celui de vos clients lors de l'envoi de la poussière d'affûtage au recyclage.

Cette initiative découle de notre mission de durabilité. En procédant à ce recyclage, la poussière d'électrode est nettoyée et réutilisée pour la fabrication d'outils, de composants électroniques ou pièces d'avion. Vous participez à la protection de l'environnement en réduisant l'émission de CO2 pour chaque kg de poussière de tungstène recyclé.

Nous voulons rendre ce procédé aussi simple que possible. Veuillez trouver, ci-dessous, un guide étape par étape sur la façon de recycler la poussière d'affûtage de tungstène et les déchets d'électrodes de tungstène :

1. Lorsque vous disposez d'un réceptacle de poussières remplis correspondant à la gamme d'affûteuses d'ateliers de la série Ultima-TIG ou Neutra, vous devez vous assurer de la bonne fermeture de celui-ci. De plus, il convient de bien fermer les sacs contenant des résidus d'électrode ainsi que des filtres pleins provenant de l'affûteuse Neutrix.
2. Lorsque vous souhaitez envoyer la poussière de tungstène au recyclage, veuillez l'emballer soigneusement afin que la poussière de tungstène ne puisse pas sortir de l'emballage en cours de route.  
L'envoi d'au moins 800 g de tungstène n'émet pas plus de CO2 que le recyclage n'en économise. A ce titre, nous apprécions des colis bien remplis – Plus l'envoi est lourd, plus il est durable. Cependant, cet envoi doit peser au maximum 20kg conformément à la législation européenne en vigueur UE EC 1012/2006 sur le transfert des déchets.
3. Il est important de bien peser et mesurer le colis afin de bien saisir ces informations, lorsque vous commandez l'envoi à l'étape suivante.

4. Vous vous rendez sur la page suivante : [www.inelco-grinders.com/fr/grindingdust/](http://www.inelco-grinders.com/fr/grindingdust/). Vous devez renseigner vos coordonnées et l'adresse où le colis doit être récupéré.
5. Vous recevrez un message de notre part vous indiquant quand et qui récupérera votre colis.
6. Après 1 à 3 jours ouvrables, votre colis sera récupéré gratuitement auprès de vous. Vous n'aurez pas à remettre la poussière d'affûtage pour une mise au rebut. Nous pourrions ainsi ensemble empêcher les particules de tungstène de polluer l'environnement lors de ce recyclage..

Vous pouvez télécharger les étapes ci-dessus [ici](#).

Nous souhaitons recycler ensemble autant de tungstène que possible pour protéger l'environnement.

Nous espérons que vous partagerez cette information avec vos clients.  
Cordialement,



Inelco Grinders A/S  
Klokkestøbervej 4  
9490 Pandrup  
Denmark

**Anders Thy**  
*Managing director*

Mobile. +45 41259522  
Tel. +45 96506233  
Fax. +45 96506232  
[at@inelco-grinders.com](mailto:at@inelco-grinders.com)  
[www.inelco-grinders.com](http://www.inelco-grinders.com)

